

### ***Instructies alvorens te gebruiken***

---

- Bewaren in een koele ruimte.
- Rechtopstaand bewaren.
- Niet roken tijdens gebruik en open vuur vermijden.
- Te gebruiken bij temperaturen tussen +5°C en + 25°C.
- Voor gebruik spuitbus gedurende 30 seconden goed schudden, indien nodig herhalen tijdens het gebruik.

### ***Instructies tijdens gebruik***

---

- Tijdens het gebruik altijd handschoenen, geschikte bescherming voor ogen en gezicht dragen indien nodig.
- Voordat u het schuim aanbrengt, moeten de oppervlakken schoon en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn. Indien gebruikt in combinatie met metaal of bitumineuze membranen moeten de oppervlakken ook droog zijn.
- Schroef de bus op het pistool en knijp de trekker in om het apparaat te bedienen.
- Houd indien mogelijk de bus rechtop tijdens het aanbrengen van het product.
- De hoeveelheid kleefstof die wordt aangebracht, kan worden geregeld door gebruik van de trekker en de stelschroef aan de achterzijde van het pistool.
- Insta-Stik MP FC kleefstof kan rechtstreeks op de ondergrond worden aangebracht.
- De inhoud van deze bus is voldoende voor het lijmen van ongeveer 10-13 m<sup>2</sup> gebaseerd op stroken die ongeveer 25 cm uit elkaar liggen.
- De uitharding van Insta-Stik MP FC is afhankelijk van de temperatuur en de vochtigheidsgraad (een hoge vochtigheidsgraad zorgt voor een kortere uithardingstijd).
- Druk binnen 5 minuten na aanbrengen van de lijm de plaat tegen de ondergrond.
- Volg altijd instructies van de fabrikant van isolatieplaten en/of gipskartonplaten.
- Voor het verticaal aanbrengen van materialen dienen deze van onderaf voldoende te worden ondersteund.

### ***Instructies na gebruik***

---

- Na gebruik of wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt, moet het spuitpistool worden afgesloten met de schroef aan de achterzijde van het pistool om zo ongewenst vrijkomen (lekkens) van het product te voorkomen.
- Verwijder nog niet uitgehard schuim met Great Stuff™ PRO Gun Cleaner van Dow.
- Laat de bus aangesloten op het pistool totdat de bus leeg is.
- Reinig het lijmpistool na verwijdering onmiddellijk met Great Stuff Pro Gun Cleaner.
- Uitgehard schuim moet mechanisch worden verwijderd.
- Insta-Stik MP FC is (H)CFK-vrij.

### ***Eigenschappen***

---

- Voor snel en eenvoudig gebruik in horizontale en verticale toepassingen
- Grote kleefkracht op de meeste ondergronden
- Bescherm lijmstroken tegen langdurig zonlicht (UV-straling) d.m.v. overschilderen, pleisterlagen of afplakken

01/01/09

### **Gebruik van het pistool**

---

1. De schuimbus krachtig schudden
2. Draai de bus op de pistooladapter en houdt hierbij in omgekeerde positie
3. Draai de regelschroef in tegenwijzerzin: hierdoor wordt de trekker gedeblokkeerd
4. Het PU schuimpistool is nu gebruiksklaar. Het schuimdebiet kan worden gedoseerd door de trekker te activeren / door de regelschroef in te stellen
5. Van zodra de bus leeg is moet deze door een volle worden vervangen
6. Draai de lege schuimbus van het pistool en vervang deze onmiddellijk door een volle bus
7. Indien het pistool niet wordt gebruikt gedurende maximaal een maand mag de bus op de schroefadapter blijven zitten. De bus moet in verticale positie worden bewaard. Indien de bus leeg is, moet het pistool worden gereinigd om verstoppingen te vermijden.

### **Reiniging van het pistool**

---

1. Draai de bus van de adapter en houd het pistool hierbij in omgekeerde positie
2. Verwijder schuimresten van de spuitkop en de adapter met behulp van cleaner-vloeistof (gebruik nooit water!)
3. Draai een bus cleaner op de adapter en houd het pistool hierbij in de omgekeerde positie
4. Activeer de trekker zodat het pistool wordt gevuld met cleaner-vloeistof en spuit tot alle schuimresten uit het pistool zijn verwijderd
5. Laat de cleaner vloeistof een aantal minuten inwerken
6. Activeer de trekker opnieuw tot alle achterblijvende resten uit het pistool zijn verdwenen
7. Draai de cleaner-bus van het pistool
8. Activeer de trekker tot het pistool helemaal leeg is
9. Het pistool is nu gereinigd en kan opnieuw worden gebruikt of voor een langer periode opzij worden gelegd

### **Mogelijke storingen**

---

1. Indien in rustpauze toch nog schuim uit het pistool stroomt, neem dan een kartonnen doos en spuit kort door de trekker volledig te activeren en ineens los te laten. Hierdoor keert de naald in haar oorspronkelijke positie terug. Het is ook mogelijk om het pistool een volledige onderhoudsbeurt te geven:
2. De schuimbus van het pistool verwijderen en de instructies onder "Reiniging van het pistool" volgen
3. De naald demonteren en de punt zorgvuldig reinigen met cleaner-vloeistof
4. De spuitmond vooraan demonteren en controleren of deze vervuild is of versleten. Bij te veel slijtage van de spuitmond moet het pistool worden vervangen